

施 設 名		香美町最終処分場												
施 設 住 所		兵庫県美方郡香美町香住区大野189							最終処分場					
項 目		内 容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋め立てた 廃棄物	一般 廃棄物(ト ン)	焼却灰	109.92	313.05	217.71	310.51	316.83	262.57	211.24	289.89	335.75	210.01	217.73	
		ひ灰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		不燃物	84.69	76.07	67.90	68.30	66.58	76.66	74.25	48.27	33.42	69.16	84.33	
		プラスチック減容物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		清掃土砂等	22.50	-	22.35	-	-	-	-	-	-	-	-	
	合計		217.11	389.12	307.96	378.81	383.41	339.23	285.49	338.16	369.17	279.17	302.06	0.00
擁壁の点検		点検を行った年月日	R7.4.18	R7.5.16	R7.6.20	R7.7.18	R7.8.15	R7.9.17	R7.10.15	R7.11.14	R7.12.15	R8.1.15	R8.2.17	
		点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
遮水効果低下するお それが認められた場 合の措置		措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		措置の内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
遮水工の点検		点検を行った年月日	R7.4.18	R7.5.16	R7.6.20	R7.7.18	R7.8.15	R7.9.17	R7.10.15	R7.11.14	R7.12.15	R8.1.15	R8.2.17	
		点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
遮水効果低下するお それが認められた場 合の措置		措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		措置の内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
周縁地下水の 水質検査結果		採取した場所	別紙1、2のとおり											
		採取した年月日												
		結果の得られた年月日												
		水質検査結果												
周縁地下水の ダイオキシン類検査 結果		採取した場所	別紙1、2のとおり											
		採取した年月日												
		結果の得られた年月日												
		水質検査結果												
水質検査の結果、水質 の悪化が認められ た場合に講じた措置		措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		措置の内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
放流水の 水質検査結果		採取した場所	別紙3のとおり											
		採取した年月日												
		結果の得られた年月日												
		水質検査結果												
放流水の ダイオキシン類検査 結果		採取した場所	別紙3のとおり											
		採取した年月日												
		結果の得られた年月日												
		水質検査結果												
水質検査の結果、水質 の悪化が認められ た場合に講じた措置		措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		措置の内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
調整池の点検		点検を行った年月日	R7.4.18	R7.5.16	R7.6.20	R7.7.18	R7.8.15	R7.9.17	R7.10.15	R7.11.14	R7.12.15	R8.1.15	R8.2.17	
		点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
点検を行った結果、調整池 が損壊するおそれが認めら れた場合の措置		措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		措置の内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浸出水処理設備の点検		点検を行った年月日	R7.4.18	R7.5.16	R7.6.20	R7.7.18	R7.8.15	R7.9.17	R7.10.15	R7.11.14	R7.12.15	R8.1.15	R8.2.17	
		点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
点検を行った結果、浸出水 処理設備の機能に異常が 認められた場合の措置		措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		措置の内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
導水管等の防凍のための 措置の点検		点検を行った年月日	R7.4.18	R7.5.16	R7.6.20	R7.7.18	R7.8.15	R7.9.17	R7.10.15	R7.11.14	R7.12.15	R8.1.15	R8.2.17	
		点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
点検を行った結果、防凍の ための措置の状況に異常 が認められた場合の措置		措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		措置の内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
残余の埋立容量		測定を行った年月日	R7.3.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		残余容量(m ³)	6,744	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-