

令和6年度香美町通学路合同点検 危険箇所一覧

区分	一覧表	学区名	路線名	道路管理者
1	19	村岡小学校	西本町線	町
2	2	香住小学校	国道178号	県
3	20	香住第一中学校	香住中学校北線	町
4	21		香住村岡線	県

※令和6年8月20日実施の合同点検確認箇所

令和6年度通学路の危険箇所について (1/4)

学校名： 村岡小学校
 路線名： 西本町線
 道路管理者： 町（建設）

危険箇所名	危険な時期	通学路の状況 (危険内容)	改善要望
村岡商店街(中西区)	夏期 ・ 冬期	横断歩道やグリーンベルトがなく、登下校時に危険。	中西区高元さん宅から西本町集会所まで約150mにグリーン表示をして貰いたい。グリーン表示幅は15cmでも構わない。表示することが大事



＜対策内容＞

○グリーンベルトの基準の30センチより狭くなりますが、設置を検討します。

＜町建設課＞

※地区からの要望。

＜対策予定時期＞
令和7年度

令和6年度通学路の危険箇所について (2/4)

学校名： 香住小学校
 路線名： 国道178号
 道路管理者： 県

危険箇所名	危険な時期	通学路の状況 (危険内容)	改善要望
香住インター前交差点	夏期 ・ 冬期	・5月15日、インターの出口から向かいの歩道側に自動車が進んで衝突事故が起きた。 ・歩道は、油良・間室地区の児童が登下校に通り、登校班の列に自動車が進んで衝突事故が起きる可能性もあることから、確実な安全が確保しにくい状況がある。 ・歩道と車道側に、ガードレールがなく、車道と歩道の境界が危険である。	・地区から学校に強く要望があり、早急な対応をお願いしたい。 ・インター出口の安全確保を確実にお願いしたい。(信号の設置・車線の改良など) ・歩道の道路側にガードレールを設置してほしい。



＜対策内容＞

- 危険箇所として認識していますので、ガードレールを設置します。
 ≪新温泉土木事務所≫
- 薄くなっている停止線も、塗り直します。時期は未定です。
 ≪美方警察≫

＜対策予定時期＞
令和7年度

令和6年度通学路の危険箇所について (3/4)

学校名： 香住第一中学校
 路線名： 香住中学校北線
 道路管理者： 町（建設）

危険箇所名	危険な時期	通学路の状況 (危険内容)	改善要望
三輪清ガソリンスタンド近く	夏期 ・ 冬期	通学路上の横断歩道近くに電柱があり、登下校の妨げになっている。	電柱の移動



〈対策内容〉

ONTTと電柱の移転が可能かどうかも含め、検討中です。

〈町建設課〉

※地区からの要望。


〈対策予定時期〉

未定

令和6年度通学路の危険箇所について (4/4)

学校名： 香住第一中学校
 路線名： 香住村岡線
 道路管理者： 県

危険箇所名	危険な時期	通学路の状況 (危険内容)	改善要望
マルヨ食品前の歩道	夏期 ・ 冬期	でこぼこになっており、歩行時に転倒の危険がある。	歩道の再整備



〈対策内容〉

○歩道の低い部分をかさ上げするのが良いと考えられますが、民地の出入りにも配慮しながら実施に向けて設計を進めていきます。

《新温泉土木事務所》

※地区からの要望。

〈対策予定時期〉

未定

令和6年度香美町通学路合同点検 危険箇所一覽

区分	一覽表	学区名	路線名	道路管理者
1	1	柴山小学校	上計・浦上線	町
2	3	香住小学校	香住村岡線	県
3	4		-	町
4	6	長井小学校	香住村岡線	県
5	8	余部小学校	西浜線	町
6	9	村岡小学校	国道9号	国、町
7	10		国道9号	国、町
8	11		村岡竹野線	県
9	12	兔塚小学校	立町向町線	町
10	13		茅野福岡線	県
11	14	射添小学校	入江和田線	町
12	16	香住第一中学校	香住村岡線	県
13	17		香住港線	県
14	18	村岡中学校	東上新町線	町

令和6年度通学路の危険箇所について (1 / 14)

学校名：柴山小学校
 路線名：上計・浦上線
 道路管理者：町

危険箇所名	危険な時期	通学路の状況 (危険内容)	改善要望
柴山小学校プール に向かう交差点	夏期 ・ 冬期	○校区3地区からの登下校(沖浦・上計・浦上)時には問題ないが、学校からプールに向かう際、横断歩道のない道路を横断する必要がある。 ○北側(海・プール)の道路幅も狭く歩道もないため、児童等とすれ違う際に危険である。	○横断歩道の設置




<対策内容>
 橋桁付近にたまりがないため、設置は難しいです。
 <<美方警察>>

<対策予定時期>
 令和 年 月ごろ

令和6年度通学路の危険箇所について (2/14)

学校名： 香住小学校
 路線名： 香住村岡線
 道路管理者： 県

危険箇所名	危険な時期	通学路の状況 (危険内容)	改善要望
矢田橋の歩道	夏期 ・ 冬期	<ul style="list-style-type: none"> ・矢田橋の歩道の傾斜が以前と比べて、急になっており、転倒すると危険がある。特に冬季は、降雪等で路面状態が悪くなることが予想される。 ・歩道の道路側にガードレールがなく、歩行者が危険にさらされやすい。 	<ul style="list-style-type: none"> ・滑り止めなどを歩道面に設置してほしい。 ・道路側にガードレール等、安全対策を実施してほしい。



〈対策内容〉

歩道の傾斜が急になっている箇所(町道交差点)に滑り止め対策を実施します。歩道道路側のガードレール要望箇所(カーブ部分)については、視線誘導標灯(デリネーター)の設置を検討します。

〈新温泉土木事務所〉

〈対策予定時期〉

令和6年度冬までに

令和6年度通学路の危険箇所について (3/14)

学校名： 香住小学校
 路線名： -
 道路管理者： 町

危険箇所名	危険な時期	通学路の状況 (危険内容)	改善要望
香住第一中学校前 交差点手前	夏期 ・ 冬期	・ハチの活動期になると、ハチが近辺を飛び、児童が刺される危険がある。 ・昨年も9月頃に大量にハチが発生し、今年も発生していることから、危険性が高い。	・ハチの駆除(草、樹木の管理)



〈対策内容〉

所有者の方と連絡をとり、承諾を得たのち、草刈りを実施しました。定期的に教育委員会が管理をしていきます。

〈教育委員会〉

〈対策予定時期〉

令和6年10月済

令和6年度通学路の危険箇所について (4/14)

学 校 名 : 長井小学校
 路 線 名 : 香住村岡線
 道路管理者 : 県

危険箇所名	危険な時期	通学路の状況 (危険内容)	改善要望
石井建材～学校までの道	夏期 ・ 冬期	枝・落石あり 子どもたちに当たる危険あり	落石防止をしてもらいたい。



〈対策内容〉

現地確認しました。枝は伐採されていました。確認したところ、石井建材が対応してくれていた。落石対策は、のり面にすでに落石防止対策を施しています。引き続き、様子を見ていきます。

〈新温泉土木事務所〉

〈対策予定時期〉
対策済み

令和6年度通学路の危険箇所について (5/14)

学校名： 余部小学校
 路線名： 西浜線
 道路管理者： 町

危険箇所名	危険な時期	通学路の状況 (危険内容)	改善要望
浜地区内 4差路～県道信号	夏期 ・ 冬期	・道幅はある程度確保されているが、道路両端に車道外側線が引かれておらず、路側帯が確保されていないため、登下校の際に、自動車と接触する危険がある。	・道路両端の車道外側線を引いて欲しい。



・地図の赤線を引いた区間。
 車道外側線を引いていただき、
 児童が通る際の基準とさせたいと
 共に、運転者の歩行者への注意を
 高めるようにしていただきたい。


<対策内容>
 来年度の予算化に向けて前向きに検討します。
 <<町建設課>>

<対策予定時期>
令和6年度に対策完了

令和6年度通学路の危険箇所について (6/14)

学校名： 村岡小学校
 路線名： 国道9号
 道路管理者： 国、町

危険箇所名	危険な時期	通学路の状況 (危険内容)	改善要望
寺河内のバス停	夏期 ・ 冬期	登校時、下校時バス乗降のため国道9号線を横断する必要があるが、交通量が多く、横断の際、大変危険である。	運転者に確実に歩行者の存在を伝えるため、横断旗の設置をお願いしたい。



〈対策内容〉

教育委員会で購入した横断旗を渡しました。
 今後、学校が保護者と区長等と話し合い、横断旗入れを購入し設置するようお願いします。
 ≪教育委員会≫

〈対策予定時期〉
対策済み

令和6年度通学路の危険箇所について (7/14)

学校名： 村岡小学校
 路線名： 国道9号
 道路管理者： 国、町

危険箇所名	危険な時期	通学路の状況 (危険内容)	改善要望
市原のバス停	夏期 ・ 冬期	登校時、下校時バス乗降のため国道9号線を横断する必要があるが、交通量が多く、横断の際、大変危険である。	運転者に確実に歩行者の存在を伝えるため、横断旗の設置をお願いしたい。



〈対策内容〉

教育委員会で購入した横断旗を渡しました。
 今後、学校が保護者と区長等と話し合い、横断旗入れを購入し設置するようお願いします。
 ≪教育委員会≫

〈対策予定時期〉
対策済み

令和6年度通学路の危険箇所について (8/14)

学校名： 村岡小学校
 路線名： 村岡竹野線
 道路管理者： 県

危険箇所名	危険な時期	通学路の状況 (危険内容)	改善要望
村岡高校、村岡病院へと向かう三叉路分岐付近	夏期 ・ 冬期	朝夕とも車両交通量が比較的多く、特に相田方面からの進行は下りとなるため車両の速度が速くなりがちになる。そのため、歩行者や駐停車車両からの乗降者に対し、運転手の確認が遅れ、重大事故につながる恐れがあり、大変危険である。	県道村岡竹野線、相田方面から村岡高校、村岡病院へ向かう三叉路分岐付近に一時停止標識、徐行標識、または一時停止ラインの設置をお願いしたい。



＜対策内容＞

指定された箇所には、一時停止標識、または一時停止ラインの設置することはできません。

《美方警察》

路年表示の減速マークであれば対応は可能です。

《新温泉土木事務所》

令和6年度通学路の危険箇所について (9/14)

学校名： 兔塚小学校
 路線名： 立町向町線
 道路管理者： 町

危険箇所名	危険な時期	通学路の状況 (危険内容)	改善要望
兔塚小学校付近	夏期 ・ 冬期	兔塚小学校校門付近の町道にあるグレーチングに隙間が生じている。低学年児童や幼稚園児が足をとられることもある。	香美町建設課にグレーチングの交換や隙間を埋めるなどの対策を要望したい。





<対策内容>
 対応します。
 <<教育委員会>>

令和6年度通学路の危険箇所について (10/14)

学校名: 兔塚小学校
 路線名: 茅野福岡線
 道路管理者: 県

危険箇所名	危険な時期	通学路の状況 (危険内容)	改善要望
アイテック西岡付近	夏期 ・ 冬期	コンクリートでできた側溝の蓋が劣化している。児童や園児がつまずく恐れがある。	県土木課へ取替を要望したい。



〈対策内容〉

現地確認しました。側溝の劣化を確認しましたので、指摘箇所の前後も含めてやり替えを実施します。


≪新温泉土木事務所≫

〈対策予定時期〉
令和7年度

令和6年度通学路の危険箇所について (11/14)

学校名： 射添小学校
 路線名： 入江和田線
 道路管理者： 町

危険箇所名	危険な時期	通学路の状況 (危険内容)	改善要望
入江・和田 交差点	夏期 ・ 冬期	登下校時、カーブで見えにくい。自動車のスピードが出ていることもあり、危ない。	横断歩道を付けてほしい。




<対策内容>
 カーブの付近には横断歩道はつけられません。
 <<美方警察>>

令和6年度通学路の危険箇所について (12/14)

学校名： 香住第一中学校
 路線名： 香住村岡線
 道路管理者： 県

危険箇所名	危険な時期	通学路の状況 (危険内容)	改善要望
森郵便局付近から大乗寺橋付近まで	<div style="border: 2px solid red; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> 夏期 ・ 冬期 </div>	特に秋から冬にかけて、夕暮れの下校時間、街路灯がなく暗い。車両の通行や人通りも少なく、不審者等防犯上不安である。※一中の地区別懇談会時に要望された	街路灯の設置を要望する。



〈対策内容〉

防犯灯は新温泉土木事務所では対応していません。

〈新温泉土木事務所〉

当該箇所は、「香美町防犯灯の設置及び維持管理に関する要綱」が定める設置箇所の定義(地区間)に当てはまらない為、設置できません。

〈防災安全課〉

令和6年度通学路の危険箇所について (13/14)

学校名： 香住第一中学校
 路線名： 香住港線
 道路管理者： 県

危険箇所名	危険な時期	通学路の状況 (危険内容)	改善要望
一日市橋歩道	夏期 ・ 冬期	一日市橋の歩道のタイルが浮いていたり、割れていたりして躓き転倒する危険がある。	タイルの修繕を要望する。



〈対策内容〉
 現地確認しました。タイルの割れを確認しました。修繕対応します。
 ≪新温泉土木事務所≫

〈対策予定時期〉
**令和6年度中。少なくとも
 令和7年度には実施**

令和6年度通学路の危険箇所について (14/14)

学校名： 村岡中学校
 路線名： 東上新町線
 道路管理者： 町

危険箇所名	危険な時期	通学路の状況 (危険内容)	改善要望
村岡商店街	夏期 ・ 冬期	村岡商店街の横断歩道や横断歩道前のダイヤモンドマークが薄くなっています。	塗りなおしをお願いしたいです。



〈対策内容〉

この路線は、何ヶ所か塗り直しをさせてもらっています。また薄いところを確認し、塗り直しを実施したいと思います。

《美方警察》

〈対策予定時期〉
対応済み

令和6年度香美町通学路合同点検 危険箇所一覧

区分	一覧表	学区名	路線名	道路管理者
1	5	長井小学校	香住村岡線	県
2	7		香住村岡線	県
3	15	小代小学校	-	-

※対策済み、昨年度と同じ、民地のため点検は行いません。

令和6年度通学路の危険箇所について (4/15)

学 校 名 : 長井小学校
 路 線 名 : 香住村岡線
 道路管理者 : 県

危険箇所名	危険な時期	通学路の状況 (危険内容)	改善要望
旧浄化センターカーブ付近	夏期 ・ 冬期	カーブの所の道路上に木が伸びてきていて、大型バスなど、木をよけるため、センターラインを越えてくることがある。	木を切ってもらいたい。



〈対策内容〉

現地確認しました。のり面にすでに落石防止網が設置してあるので、様子を見ていきます。

〈新温泉土木事務所〉